

若桜町 橋梁定期点検結果一覧表(1巡目 : H27～H30) (2巡目 : R1～R5) (3巡目 : R6～)

※特定の溝橋及び橋梁15m以下の
第三者被害の恐れのない単径間
の床版橋、H鋼桁橋

番号	点検年度			補修設計	フリガナ 道路橋名	路線名	代表的な 損傷部材	代表的な変状種類	健全性の診断 判定区分(Ⅰ～Ⅳ)						定期点検【2巡目】						定期点検【3巡目】						重要度	点検方法	交通 規制	※			
	1巡目	2巡目	3巡目						道路橋 毎	上部構造			下部 構造 (側壁)	支承部	その他	道路橋 毎	上部構造			下部 構造 (側壁)	支承部	その他	道路橋 毎	上部構造							下部 構造 (側壁)	支承部	その他
										主桁	横桁	床版 (頂版)					主桁	横桁	床版 (頂版)					主桁	横桁	床版 (頂版)							
1	H27	R1	R6		イトダイハシ 一斗代橋	角谷線	主桁、床版 下部工	剥離・鉄筋露出、 うき 漏水・遊離石灰、 洗掘	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		地上		
2	H27	R1	R6		クリオハシ 栗尾橋	栗尾線	下部工 支承、地覆	漏水・滞水、変 形・欠損 支承の機能障害	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		地上		
3	H27	R1	R6		モロガハシ 諸鹿橋	諸鹿3号線	主桁、床版 下部工	腐食、剥離・鉄筋 露出 漏水・滞水、ひび われ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		地上		
5	H27	R1	R6	R2	ナツワクチハシ 夏わ口橋	屋堂羅1号線	横桁、床版 舗装	ひびわれ、漏水・ 遊離石灰 舗装の異常	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		橋梁点検車	片交	
6	H27	R3		R1	ハットダイハシ 八斗代橋	屋堂羅1号線	A2橋台	漏水・遊離石灰	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ								地上			
7	H27	R1	R6		オオハタハシ 大畑橋	屋堂羅1号線	主桁、舗装	漏水・遊離石灰 舗装の異常、路面 の凹凸	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		橋梁点検車	片交	
8	H27	R1	R6		カレタハシ 流田橋	屋堂羅2号線	地覆、防護柵	剥離・鉄筋露出 変形・欠損	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ		橋梁点検車	通行止	○
9	H27	R1	R6		ミウガタニハシ 茗荷谷橋	茗荷谷1号線	主桁、床版 下部工	腐食、剥離・鉄筋 露出 漏水・滞水、洗掘	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	通行止	○
10	H27	R1	R6		ミウガタニハシ 茗荷谷橋	茗荷谷2号線	主桁、支承 下部工	腐食、支承の機能 障害 剥離・鉄筋露出	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ		地上		
11	H27	R1	R6		マエタハシ 前田橋	糸白見新道1号 線	主桁、床版 支承	ひびわれ、剥離・ 鉄筋露出 うき、支承の機能 障害	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	通行止	
12	H27	R1	R6		マツバシ 松橋	糸白見新道1号 線	主桁、舗装 下部工	漏水・遊離石灰、 舗装の異常 ひびわれ、路面の 凹凸	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	-	-	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ		橋梁点検車	通行止	
13	H27	R1	R6		イワヤドウジンジャハシ 岩屋堂神社橋	岩屋堂神社線	主桁、支承 下部工	腐食、支承の機能 障害 漏水・滞水、漏 水・遊離石灰	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		地上		
14	H27	R1	R6		ヨシカワハシ 吉川橋	吉川村中1号線	床版、支承 下部工	剥離・鉄筋露出、 ひびわれ 漏水・滞水、支承 の機能障害	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	片交	
15	H27	R1	R6		ニシノヒラハシ 西ノ平橋	小船西ノ平線	下部工、舗装	漏水・遊離石灰、 舗装の異常 補修・補強材の損 傷	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		橋梁点検車	通行止	
16	H27	R1	R6		ミカエリハシ 見返り橋	ハサリ口線	主桁、横桁 下部工	漏水・遊離石灰 うき 剥離・鉄筋露出、 変形・欠損	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	片交	
17	H27	R1	R6		オチオリハシ 落折橋	落折1号線	下部工、舗装	漏水・滞水 ひびわれ 舗装の異常、腐食	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ		橋梁点検車	通行止	○
18	H27	R1	R6		キノノハシ 岸野橋	大炊岸野線	床版、支承 下部工	うき 支承の機能障害 剥離・鉄筋露出 漏水・滞水	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ		橋梁点検車	片交	
19	H27	R1	R6		センダイニハシ 仙谷橋	春米丸岡線	床版、支承 下部工	ひびわれ、支承の 機能障害 剥離・鉄筋露出、 漏水・滞水	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	通行止	
20	H27	R1	R6		ミタキハシ 三滝橋	戸倉1号線	主桁、舗装 下部工	漏水・遊離石灰、 漏水・滞水 ひびわれ、剥離・ 鉄筋露出	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	片交	
21	H27	R1	R6		サカタニハシ 坂谷橋	戸倉2号線	主桁、舗装 下部工	剥離・鉄筋露出、 ひびわれ 舗装の異常	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	片交	
22	H27	R1	R6		クラタニハシ 倉谷橋	戸倉2号線	頂版、側壁 舗装	漏水・遊離石灰、 うき、ひびわれ 舗装の異常	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅲ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅲ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	片交	○
23	H28	R3		R1	ムメイキョウ1 無名橋1	高野1号線	A1・A2橋台	ひびわれ、うき	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ								地上			
24	H28	R3		R1	ムメイキョウ2 無名橋2	高野1号線	A1・A2橋台	ひびわれ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ								地上			
25	H28	R2			ミクラガワハシ 三倉川橋	西町1号線	主桁 A1・A2橋台	漏水・遊離石灰	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ								地上			
26	H28	R2		R4 (7サレ)	ウマハシ 馬橋	農人町1号線	A1橋台	ひびわれ 漏水・遊離石灰	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ								地上		○	
27	H28	R2	R4	R3	ムメイキョウ3 無名橋3	三倉線	A1・A2橋台	ひびわれ	Ⅲ	-	-	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ								地上		○	
28	H28	R3		R2	ムメイキョウ4 無名橋4	三倉線	主桁 A1・A2橋台	漏水・遊離石灰 ひびわれ	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ								橋梁点検車	通行止	○	

29	H28	R2		R4 (アサヒ)	ムメイキョウ5 無名橋5	大工村線	床版 A1・A2橋台	鉄筋露出 ひびわれ 遊離石灰	Ⅲ	I	-	Ⅱ	Ⅲ	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅲ	I	Ⅱ											地上		○
30	H28	R2			ムメイキョウ6 無名橋6	馬場線	—	—	I	I	-	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I											地上		○
31	H28	R2			ババハシ 馬場橋	角谷線	—	—	I	I	-	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I											地上		○
32	H28	R2			テラコハン 寺所橋	角谷線	舗装	路面の凹凸	I	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	I	-	I	I	I	Ⅱ											地上		○
33	H28	R2			スガマチハシ 菅町橋	角谷線	地覆	ひびわれ、変形、ゆるみ	I	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	I	-	I	I	I	Ⅱ											地上		○
34	H28	R3		R1	ムメイキョウ7 無名橋7	角谷線	A1・A2橋台	洗掘	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											地上		
35	H28	R2			ムメイキョウ8 無名橋8	東土居2号線	床版 支承	腐食 土砂詰り	Ⅱ	I	I	Ⅱ	Ⅱ	I	I	Ⅱ	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I											地上		○
37	H28	R2			サワガワイチゴウキョウ 沢川1号橋	沢川山麓線	A2橋台	ひびわれ、欠損	Ⅱ	I	-	I	Ⅱ	I	I	Ⅱ	I	-	-	Ⅱ	I	I											地上		○
38	H28	R2			サワガウニゴウキョウ 沢川2号橋	沢川山麓線	A1・A2橋台	欠損、洗掘	Ⅱ	I	-	I	Ⅱ	I	I	Ⅱ	I	-	-	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
39	H28	R2			サワガワサンゴウキョウ 沢川3号橋	沢川山麓線	A1橋台 舗装	欠損、路面の凹凸	Ⅱ	I	-	I	Ⅱ	I	I	Ⅱ	I	-	-	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
40	H28	R2			サワガワヨングウキョウ 沢川4号橋	沢川山麓線	床版 A1・A2橋台	床版ひびわれ ひびわれ 遊離石灰	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
41	H28	R2			サワガワゴウキョウ 沢川5号橋	沢川山麓線	A1・A2橋台	ひびわれ 遊離石灰、洗掘	Ⅱ	-	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	I	-	-	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
42	H28	R2			キヨタキハシ 清滝橋	戸倉2号線	A1・A2橋台	うき、ひびわれ	Ⅱ	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											橋梁点検車	片交	
43	H28	R2			カミキヨタキハシ 上清滝橋	戸倉2号線	RCT桁 A1・A2橋台	剥離、うき 遊離石灰	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											地上		○
44	H28	R2			カミクラタニハシ 上倉谷橋	戸倉2号線	A1・A2橋台	ひびわれ 漏水・遊離石灰	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	I	-	-	Ⅱ	I	Ⅱ											橋梁点検車	片交	○
45	H28	R2			サンインハシ 山陰橋	吉川村中2号線	主桁	腐食、ひびわれ	Ⅱ	I	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	I	I	I	Ⅱ											地上		○
46	H28	R2			ムメイキョウ12 無名橋12	吉川村中2号線	支承	腐食	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											地上		
48	H29	R3			ムメイキョウ10 無名橋10	屋堂羅4号線	頂版	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	Ⅱ	I	-	-	Ⅱ	-	-	Ⅱ	I	-	I											地上		○
49	H29	R3			ミヤノタニゴウキョウ 宮ノ谷1号橋	刈見宮ノ谷線	A1基礎部	洗掘	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
50	H29	R3			ミヤノタニ2ゴウキョウ 宮ノ谷2号橋	刈見宮ノ谷線	防護柵	変形・欠損	Ⅱ	I	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	I	-	-	Ⅱ	I	Ⅲ											地上		○
51	H29	R3			ミヤノタニ4ゴウキョウ 宮ノ谷4号橋	刈見宮ノ谷線	A2橋台	その他(崩落)	Ⅱ	I	-	I	Ⅱ	I	Ⅲ	Ⅱ	I	-	-	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
52	H29	R3			ムメイキョウ11 無名橋11	岸野1号線	A2橋台	漏水	Ⅱ	-	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	-	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
53	H29	R3			ムメイキョウ13 無名橋13	池田小学校線	主桁	遊離石灰	Ⅱ	I	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
54	H29	R3	R4	R3	カチハシ 加地橋	加地1号線	床版	剥離	Ⅲ	-	-	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
55	H29	R3			ムメイキョウ14 無名橋14	加地2号線	床版	鉄筋露出、うき	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	I	I	Ⅱ											地上		○
56	H29	R3			ムメイキョウ15 無名橋15	ハサリ線	主桁	鉄筋露出、欠損	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											地上		
57	H29	R3		R3	ムメイキョウ16 無名橋16	ハサリ線	主桁、支承	ひびわれ、ゆるみ・脱落	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ											地上		
58	H29	R3			ムメイキョウ17 無名橋17	ハサリ線	床版、橋脚	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	I	Ⅱ	I	Ⅲ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
59	H29	R3			ムメイキョウ18 無名橋18	ハサリ線	床、A2基礎部	うき、洗掘	Ⅱ	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											地上		
60	H29	R3		R5	ムメイキョウ19 無名橋19	落折1号線	主桁 A1・A2橋台	ひびわれ、遊離石灰、欠損	Ⅲ	Ⅲ	-	I	Ⅲ	I	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	-	Ⅲ	I	Ⅲ											地上		○
61	H29	R3			ムメイキョウ20 無名橋20	落折2号線	主桁	遊離石灰	Ⅱ	Ⅱ	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	I	I											地上		○
62	H29	R3			ヒラオハシ 平尾橋	平尾線	主桁	遊離石灰	Ⅱ	Ⅱ	-	I	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	-	-	I	I	I											地上		○
63	H29	R3		R6	ワサビタニハシ わさび谷橋	春米桑ヶ仙線	主桁、床版	鉄筋露出、うき	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ											橋梁点検車	通行止	
64	H29	R3			ツクヨネハシ つく米橋	春米村中線	床版 A1・A2橋台	ひびわれ 漏水・遊離石灰	Ⅲ	-	-	Ⅱ	Ⅲ	I	Ⅲ	Ⅲ	-	-	Ⅲ	Ⅲ	I	Ⅱ											地上		○
65	H29	R3			ミヤハシ 宮橋	刈見茗荷谷線	A2橋台	漏水	Ⅱ	I	I	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											橋梁点検車	片交	
66	H29	R3			ナカノタキハシ 中ノ滝橋	刈見茗荷谷線	A1・A2橋台	剥離・鉄筋露出 その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅲ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	I	I											地上		○
67	H30	R5			ノウニンマチハシ 農人町橋	農人町3号線	主桁、横桁 床版、下部工 地覆、高欄	剥離・鉄筋露出 変形・欠損 漏水・滞水	Ⅱ	Ⅱ	I	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ											橋梁点検車	通行止	
68	H30	R5			マツオハシ 松尾橋	三倉線	主桁 下部工 地覆、防護柵	変形・欠損 漏水・遊離石灰 漏水・滞水	Ⅱ	I	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ											地上		○
69	H30	R5			イノグチハシ 猪ノ口橋	三倉線	頂版、側壁 地覆	剥離・鉄筋露出 変形・欠損	Ⅱ	-	-	Ⅱ	I	-	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ											地上		○
70	H30	R5			ヤドウラハシ 屋堂羅橋	屋堂羅1号線	横桁、床版 下部工	漏水・遊離石灰 ひびわれ 漏水・滞水	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ											橋梁点検車	片交	
71	H30	R5			ミヤノシタハシ 宮ノ下橋	屋堂羅1号線	主桁 下部工	漏水・遊離石灰 ひびわれ 漏水・滞水	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ											橋梁点検車	片交	
72	H30	R5			ミヤノマエハシ 宮の前橋	屋堂羅1号線	主桁、下部工 舗装、地覆 伸縮装置	漏水・遊離石灰 ひびわれ 漏水・滞水 剥離・鉄筋露出 舗装の異常 変色・劣化	Ⅱ	I	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ											橋梁点検車	片交	○

