

若桜町 橋梁定期点検結果一覧表(1巡目 : H27～H30) (2巡目 : R1～R5) (3巡目 : R6～)

※特定の溝橋及び橋梁15m以下の
第三者被害の恐れのない単径間
の床版橋、H鋼桁橋

番号	点検年度			補修設計	フリガナ 道路橋名	路線名	代表的な 損傷部材	代表的な変状種類	健全性の診断 判定区分(Ⅰ～Ⅳ)						定期点検【2巡目】						定期点検【3巡目】						重要度	点検方法	交通 規制	※				
	1巡目	2巡目	3巡目						道路橋 毎	上部構造			下部 構造 (側壁)	支 承 部	その他	道路橋 毎	上部構造			下部 構造 (側壁)	支 承 部	その他	道路橋 毎	上部構造							下部 構造 (側壁)	支 承 部	その他	
										主桁	横桁	床版 (頂版)					主桁	横桁	床版 (頂版)					主桁	横桁	床版 (頂版)								
1	H27	R1	R6		イトダイハシ 一斗代橋	角谷線	主桁、床版 下部工	剥離・鉄筋露出、 うき 漏水・遊離石灰、 洗掘	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		地上			
2	H27	R1	R6		クリオハシ 栗尾橋	栗尾線	下部工 支承、地覆	漏水・滞水、変 形・欠損 支承の機能障害	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		地上			
3	H27	R1	R6		モロガハシ 諸鹿橋	諸鹿3号線	主桁、床版 下部工	腐食、剥離・鉄筋 露出 漏水・滞水、ひび われ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		地上			
5	H27	R1	R6	R2	ナツワクチハシ 夏わ口橋	屋堂羅1号線	横桁、床版 舗装	ひびわれ、漏水・ 遊離石灰 舗装の異常	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		橋梁点検車	片交		
6	H27	R3		R1	ハットダイハシ 八斗代橋	屋堂羅1号線	A2橋台	漏水・遊離石灰	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ								地上				
7	H27	R1	R6		オオハタハシ 大畑橋	屋堂羅1号線	主桁、舗装	漏水・遊離石灰 舗装の異常、路面 の凹凸	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		橋梁点検車	片交		
8	H27	R1	R6		カレタハシ 流田橋	屋堂羅2号線	地覆、防護柵	剥離・鉄筋露出 変形・欠損	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ		橋梁点検車	通行止	○	
9	H27	R1	R6		ミウガタニハシ 茗荷谷橋	茗荷谷1号線	主桁、床版 下部工	腐食、剥離・鉄筋 露出 漏水・滞水、洗掘	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	通行止	○	
10	H27	R1	R6		ミウガタニハシ 茗荷谷橋	茗荷谷2号線	主桁、支承 下部工	腐食、支承の機能 障害 剥離・鉄筋露出	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ		地上		
11	H27	R1	R6		マエタハシ 前田橋	糸白見新道1号 線	主桁、床版 支承	ひびわれ、剥離・ 鉄筋露出 うき、支承の機能 障害	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	通行止	
12	H27	R1	R6		マツハシ 松橋	糸白見新道1号 線	主桁、舗装 下部工	漏水・遊離石灰、 舗装の異常 ひびわれ、路面の 凹凸	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	-	-	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ		橋梁点検車	通行止	
13	H27	R1	R6		イワヤドウジンジャハシ 岩屋堂神社橋	岩屋堂神社線	主桁、支承 下部工	腐食、支承の機能 障害 漏水・滞水、漏 水・遊離石灰	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		地上		
14	H27	R1	R6		ヨシカワハシ 吉川橋	吉川村中1号線	床版、支承 下部工	剥離・鉄筋露出、 ひびわれ 漏水・滞水、支承 の機能障害	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	片交		
15	H27	R1	R6		ニシノヒラハシ 西ノ平橋	小船西ノ平線	下部工、舗装	漏水・遊離石灰、 舗装の異常 補修・補強材の損 傷	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		橋梁点検車	通行止		
16	H27	R1	R6		ミカエリハシ 見返り橋	ハサリ口線	主桁、横桁 下部工	漏水・遊離石灰 うき 剥離・鉄筋露出、 変形・欠損	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	片交		
17	H27	R1	R6		オチオリハシ 落折橋	落折1号線	下部工、舗装	漏水・滞水 ひびわれ 舗装の異常、腐食	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ		橋梁点検車	通行止	○
18	H27	R1	R6		キシノハシ 岸野橋	大炊岸野線	床版、支承 下部工	うき 支承の機能障害 剥離・鉄筋露出 漏水・滞水	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ		橋梁点検車	片交	
19	H27	R1	R6		センダイニハシ 仙谷橋	春米丸岡線	床版、支承 下部工	ひびわれ、支承の 機能障害 剥離・鉄筋露出、 漏水・滞水	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	通行止		
20	H27	R1	R6		ミタキハシ 三滝橋	戸倉1号線	主桁、舗装 下部工	漏水・遊離石灰、 漏水・滞水 ひびわれ、剥離・ 鉄筋露出	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		橋梁点検車	片交	
21	H27	R1	R6		サカタニハシ 坂谷橋	戸倉2号線	主桁、舗装 下部工	剥離・鉄筋露出、 ひびわれ 舗装の異常	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		橋梁点検車	片交		
22	H27	R1	R6		クラタニハシ 倉谷橋	戸倉2号線	頂版、側壁 舗装	漏水・遊離石灰、 うき、ひびわれ 舗装の異常	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅲ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅲ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ		橋梁点検車	片交	○	
23	H28	R3		R1	ムメイキョウ1 無名橋1	高野1号線	A1・A2橋台	ひびわれ、うき	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ								地上				
24	H28	R3		R1	ムメイキョウ2 無名橋2	高野1号線	A1・A2橋台	ひびわれ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ								地上				
25	H28	R2			ミクラガワハシ 三倉川橋	西町1号線	主桁 A1・A2橋台	漏水・遊離石灰	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ								地上				
26	H28	R2		R4 (7才)	ウマハシ 馬橋	農人町1号線	A1橋台	ひびわれ 漏水・遊離石灰	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ								地上		○		
27	H28	R2	R4	R3	ムメイキョウ3 無名橋3	三倉線	A1・A2橋台	ひびわれ	Ⅲ	-	-	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ								地上		○		
28	H28	R3		R2	ムメイキョウ4 無名橋4	三倉線	主桁 A1・A2橋台	漏水・遊離石灰 ひびわれ	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ								橋梁点検車	通行止	○		

[illegible]

